

- 033 Verständigung.
- ...
- .200 Qualitätsstufen für Grundputz, Deckputz (gerieben), Weissputz und Spachtelungen.
- .210 Die Anforderungen an die Oberflächengüte von Putzen werden nach SMGV-Merkblatt "Putzoberflächen im Innenbereich - Qualitätsstufen für abgezogene, geglättete und abgeriebene Putze" in 4 Qualitätsstufen beschrieben. Die Stufe Q1 ist die niedrigste Stufe. An Putze dieser Stufe werden keine ästhetischen Anforderungen gestellt. Mit dieser Stufe wird eine luftdichte Schicht auf dem Mauerwerk erzielt. Die Stufe Q2 ist die Standardqualität, Q4 ist die höchste Qualitätsstufe. Bei Qualitätsstufe Q3 sollten höhere Anforderungen bezüglich Ebenheit vertraglich vereinbart werden. Bei Qualitätsstufe Q4 müssen höhere Anforderungen bezüglich Ebenheit vereinbart werden. Toleranzen und weiterführende Beschreibungen zu den Qualitätsstufen sind in Norm SIA 242 formuliert.
- .220 Die Anforderungen an Spachtelungen werden nach SMGV-Merkblatt "Oberflächengüten von geschlossenen Plattensystemen und Masstoleranzen im Trockenbau" mit 4 Qualitätsstufen beschrieben. Die Stufe Q1 ist die niedrigste Stufe. Mit dieser Stufe wird eine Grundverspachtelung ohne ästhetische Anforderungen erstellt. Die Stufe Q2 ist die Standardqualität für Verspachtelungen, Q4 ist die höchste Qualitätsstufe für Verspachtelungen. Bei Qualitätsstufe Q3 sollten höhere Anforderungen bezüglich Ebenheit vertraglich vereinbart werden. Bei Qualitätsstufe Q4 müssen höhere Anforderungen bezüglich Ebenheit vereinbart werden. Toleranzen und weiterführende Beschreibungen zu den Qualitätsstufen sind in Norm SIA 242 formuliert.
- ...